



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่...คค.๐๗๐๖/ขบ.๓๐๒๓/๕๕๒...วันที่...๑๕...พฤศจิกายน...๒๕๖๖

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง

เรียน...ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้าควบคุมงานก่อสร้างฯ, หัวหน้าผู้ควบคุมงาน)

ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดนโยบายรณรงค์กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างและบำรุงทาง เพื่อเป็นผลดีต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม ดังต่อไปนี้

๑. ด้านสภาพการจราจร (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ) โดยแนบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพการจราจร จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีอุบัติเหตุ มีอุบัติเหตุ จำนวน ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ)

- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือนร่วมกับประชาชน

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปก. ๓-๑ และ คปก. ๓-๒ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ด้านความพึงพอใจของประชาชน (ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ)

- สสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปก. ๔ (เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอิวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร
(การเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



*หมายเหตุ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายธันวา เปรมปรีดี

โทร. ๐๙๘-๖๑๔๕๕๘๖

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร
(การเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



*หมายเหตุ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายมานะ ศรีเลิศ

โทร. ๐๙๒-๗๔๑๐๓๗๐

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน)

๑. ชื่อโครงการ...ถนนสาย ขน.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - น.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์.....

อำเภอ พานทอง, บ้านโป่ง..... จังหวัด...ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง ... 11 พย ๖๖..... เวลา ... 14.๐๐..... น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการบกรบวงผิวทางเล็กน้อย
๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน
๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน
๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก
๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(ลดจำนวนช่องจราจร)
๑๐. อื่น ๆ

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 8+800.....

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 8+800.....

๙. แบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ

(นายอวิรุทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ วนิษา เอมปอง.....

(นายสุรินทร์ เอมปอง.....)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน ,อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙8 6145986.....

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายธันวา เปรมปรีดิ์

โทร. ๐๙๘-๖๑๔๕๙๘๖

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน)

๑. ชื่อโครงการ...ถนนสาย...ชน.๓๐๒๓...แยก...ทล.๓๑๕...บ.หนองปลาไหล ตำบล...หนองหงษ์.....

อำเภอ...พานทอง...บ้านมิ่ง..... จังหวัด...ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง... 11 พฤศจิกายน ๒๕6๐ เวลา ๒๐.๐๐ น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการบกรวมผิวทางเล็กน้อย
๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน
๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน
๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก
๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร (จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
๑๐. อื่น ๆ

(ลดจำนวนช่องจราจร)

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่... 1+8๐๐

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน

ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน

ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม.

๙. แบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ *อภิมะ ตีติกิต*

(นายอภิมะ ตีติกิต)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน , อบต. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๒ ๖ 4 1 ๐ 3 ๗ ๐

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายมานะ ศรีเลิศ

โทร. ๐๙๒-๗๔๑๐๓๗๐

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
- สัปดาห์ละครั้ง กลางคืน
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว	/			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	/			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	/			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)		/		
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/ เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ		/		
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์ กองวางกีดขวางการจราจร		/		

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

*หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะที่สำรวจความพึงพอใจมาด้วย

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายธันวา เปรมปรีดิ์

โทร. ๐๙๘-๖๑๕๕๙๘๖

ภาพถ่ายของการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กม. ๘+๘๐๐

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
 สัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี่ยง	/			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	/			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	/			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	/			
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/ เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์ กองวางกีดขวางการจราจร	/			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะที่สำรวจความพึงพอใจมาด้วย

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายมานะ ศรีเลิศ

โทร. ๐๙๒-๗๔๑๐๓๗๐

ภาพถ่ายของการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภopanทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กม. ๖+๕๐๐