



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่...คค.๐๗๐๖/ขบ.๓๐๒๓/๑๓๓๗ วันที่...๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดนโยบายรณรงค์กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างและบำรุงทาง เพื่อเป็นผลดีต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

โครงการการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม ดังต่อไปนี้

๑. ด้านสภาพการจราจร (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ) โดยแนบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพการจราจร จำนวน ๒ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีอุบัติเหตุ มีอุบัติเหตุ จำนวน ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ)

- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือนร่วมกับประชาชน

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปก. ๓-๑ และ คปก. ๓-๒

(เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ด้านความพึงพอใจของประชาชน (ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ)

- สสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปก. ๔

(เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายอิทธิทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจร
(ตรวจสอบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่)
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวณัชชา ศิลธรรม โทรศัพท์ ๐๙๕-๕๐๔-๒๓๗๙

บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๙+๕๕๐ ด้านขวาทาง

- ผล มีอุบัติเหตุ
 ไม่มีอุบัติเหตุ

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจร
(ตรวจสอบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่)
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายวัชรินทร์ กุมภีโร โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๗๐-๙๘๗๔

บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๖+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง

ผล มีอุบัติเหตุ

ไม่มีอุบัติเหตุ

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก พ.ล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง บ้านบึง
จังหวัด ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 16 ก.ค. 67 เวลา 11.30 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(ลดจำนวนช่องจราจร)
๑๐. อื่น ๆ

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 9+450 ขวาทาง

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แนบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 9+450 ขวาทาง

๙. แนบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ


(นายอานนท์ ชื่นรักพร้อม)
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๖๕๑-๖๘๔๗

ลงชื่อ น.ช.ช. สิทธิธรรม

(น.ช.ช. สิทธิธรรม)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน ,อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๕๐๔๒๓๗๙

ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๙+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐

รูปที่ ๑ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๙+๔๕๐ ด้านขวาทาง



รูปที่ ๒ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๙+๔๖๐ ด้านขวาทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดกาฬโรค”


ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม.ที่ ๙+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวณัชชา ศิลธรรม โทรศัพท์ ๐๙๕-๕๐๔-๒๓๗๙
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๙+๕๕๐ ด้านขวาทาง

แปลนแสดงตำแหน่งการติดตั้งและตรวจสอบร่วมกับประชาชนช่วงกลางวัน

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี



บ้านเขยี่เต่า แล้วยอดตัด มก.บริการงานก่อสร้าง
 บ้านเขยี่เต่า แล้วยอดตัด มก.บริการงานก่อสร้าง
 แล้วยอดตัด แล้วยอดตัด มก.บริการงานก่อสร้าง
 แล้วยอดตัด แล้วยอดตัด มก.บริการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท
 ถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315-บ้านหนองปลาไหล อ.พานทอง. บ้านบึง จ.ชลบุรี
 ศึกษาระดับ : _____
 อนุมัติ : _____
 วันที่ : _____
 อนุมัติ : _____

กรมทางหลวงชนบท
 การประกวดราคา

ผู้เสนอแบบ : _____
 ผู้รับงาน : _____
 ผู้จัดการสอบ : _____

ผู้รับจ้าง : _____
 บริษัท สุวิธ อีทีที
 76 หมู่ 1 อ.สุขสวัสดิ์ จ.ทวีปบุรี อ.เมือง จ.พิจิตร
 โทรศัพท์ 08-2783344, 08-796971-3 โทรสาร 08-2723177

หมายเหตุ :
 - ตำแหน่งติดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจผู้ควบคุมงาน



แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน)

๑. ชื่อโครงการ... ถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล... หนองหงษ์ อำเภอ... พานทอง, บ้านบึง
จังหวัด... ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 16 ก.ค. 67 เวลา 19.30 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(ลดจำนวนช่องจราจร) ๑๐. อื่น ๆ

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 6+050 ชันทร

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 6+050 ชันทร.

๙. แบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ

(นายอาคม จันทร์หอม)

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ 090-751-3๗๗

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ 09๔-๕๗๐๙๕๖๔

ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนของโครงการ ช่วง กม. ที่ ๖+๐๐๐. ถึง กม.ที่ ๗+๐๐๐

รูปที่ ๑ ถนนโครงการ กม.ที่ ๖+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๖+๒๐๐ ด้านซ้ายทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๙+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายวัชรินทร์ กุมภีโร โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๗๐-๙๘๗๔
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๖+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

แปลนแสดงตำแหน่งการติดตั้งและตรวจสอบร่วมกับประชาชนช่วงกลางคืน โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

MATCHLINE STA.6+750.000

MATCHLINE STA.6+050.000



MATCHLINE STA. 6+750.000

MATCHLINE STA.7+400.000



หมายเหตุ

- ตำแหน่งติดตั้ง สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่สภาพปัจจุบัน



กรมทางหลวงชนบท
การตรวจคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท สุวิธ อีทีที
76 หมู่ 1 ต.สุขุมวิท อ.หัวหมาก น.พญาศรี
โทรศัพท์ 08-275324-4, 08-79871-3 โทรสาร 08-274337

ผู้ควบคุม
ผู้รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
/ชื่อ

คร.ร.ช.	วันที่	รายการแก้ไข



บ้านบึงซ้าย ตลอดแนวเส้นทางแยกต่าง
บ้านบึงขวา ตลอดแนวเส้นทางแยกต่าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
ถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315-บ้านหนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี
ชื่อเรื่อง :
หน้า :
วันที่ :
หมายเลขที่ :
แก้ไขครั้งที่ :
ลงวันที่ :

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
 สัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	✓			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี่ยง	✓			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	✓			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	✓			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	✓			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	✓			
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	✓			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	✓			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจมาด้วย

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	///			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว	///			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	///			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	///			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)		///		
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	///			
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/ เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	///			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์ กองวางกีดขวางการจราจร	///			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะที่สำรวจความพึงพอใจมาด้วย

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รูปที่ ๑ ถนนโครงการฯ กม.ที่ ๖+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๙+๔๕๐ ด้านขวาทาง

