



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง,บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่ คค.๐๗๐๖/ขบ.๓๐๒๓/๑๗๔๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ) ✓

ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดนโยบายรณรงค์กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างและบำรุงทาง เพื่อเป็นผลดีต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

โครงการการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ด้านสภาพการจราจร (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ) โดยแนบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพการจราจร จำนวน ๒ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีอุบัติเหตุ มีอุบัติเหตุ จำนวน ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ)

- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือนร่วมกับประชาชน

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๓-๑ และ คปภ. ๓-๒ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ด้านความพึงพอใจของประชาชน (ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ)

- สำนักรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๔ (เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน)

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง,บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 13 พ.ค. 68 เวลา 15.48 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตใหญ่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย
๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน
๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน
๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก
๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร (จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร (ลดจำนวนช่องจราจร)
๑๐. อื่น ๆ.....

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 3+2๐๐ ถึง กม.ที่ 4+2๐๐

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน

ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน

ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แนบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๓ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 3+280 HT

๙. แนบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ (นาย วิชา สิริธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ 084-3295295

ลงชื่อ (นาย วิชา สิริธรรม)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน ,อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ 0621241713

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร
(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายสมศักดิ์ จวบศรี โทรศัพท์ ๐๖๒-๑๒๔-๑๗๑๓
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๓+๒๘๐ ด้านขวาทาง (กลางวัน)

ผล มีอุบัติเหตุ
 ไม่มีอุบัติเหตุ

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐

รูปที่ ๑ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๓+๒๘๐ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๔+๐๒๓ ด้านขวาทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายสมศักดิ์ จบศรี โทรศัพท์ ๐๖๒-๑๒๔-๑๗๑๓

บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๓+๒๘๐ ด้านขวาทาง (กลางวัน)

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน)

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 14. ธ.ค. 68 เวลา 20.34 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(ลดจำนวนช่องจราจร) ๑๐. อื่น ๆ.....

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 3+200 ถึง กม.ที่ 3+750

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แนวนรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๓ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 3+510

๙. แนวนรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ
(นาย สมชาย สิริธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ 084-3295295

ลงชื่อ
(นาย กฤษณ์ กุญชรวิชัย)


ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน ,อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ 095735788

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร
(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายกันต์ธีร์ จุมศรีสังข์ โทรศัพท์ ๐๙๕-๗๓๖-๗๘๑๘
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๓+๕๑๐ ด้านซ้ายทาง (กลางคืน)

ผล มีอุบัติเหตุ
 ไม่มีอุบัติเหตุ

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดกาทุจริต”

ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐

รูปที่ ๑ ถนนโครงการ กม.ที่ ๓+๒๓๑ ด้านขวาทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๓+๕๑๐ ด้านซ้ายทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗





ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายกันต์ธีร์ จุมศรีสังข์ โทรศัพท์ ๐๙๕-๗๓๖-๗๘๑๘
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๓+๕๑๐ ด้านซ้ายทาง

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดกาทุจริต”

แปลนแสดงตำแหน่งการติดตั้งและตรวจสอบร่วมกับประชาชนช่วงกลางคืน

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี



ตำแหน่งติดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุอุปกรณ์



กรมทางหลวงชนบท
กระพวงจางหมื่นคน

ผู้รับจ้าง: บริษัท สุวิธ จำกัด
76 หมู่ 1 อ.สุขุมวิท อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 08-2753364, 088-799711-3 โทรสาร 089-274337

สถานี	วันที่	หมายเหตุ

แผนผังติดตั้งตามลักษณะการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท
ถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315-บ้านหนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านโป่ง จ.ชลบุรี

ผู้จัดทำ: _____
 อนุมัติ: _____
 วันที่: _____

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง. ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
 สัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว	/			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	/			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน		/		
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)				
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	/			
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/ เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์ กองวางกีดขวางการจราจร	/			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจมาด้วย

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
- สัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว		/		
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	/			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	/			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	/			
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	/			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจมาด้วย

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รูปที่ ๑ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๓+๒๘๐ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๓+๕๑๐ ด้านซ้ายทาง



“ทช.โปรงใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”