



กลุ่มงานทางในเขตเมือง
เลขที่รับ ๑๑๕/๒
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง บ้านบึง จ.ชลบุรี
ที่ คค ๐๗๐๖/ชบ.๓๐๒๓/๑๕๗๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดนโยบายรณรงค์กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างและบำรุงทาง เพื่อเป็นผลดีต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

โครงการการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม ดังต่อไปนี้

๑. ด้านสภาพการจราจร (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ) โดยแนบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพการจราจร จำนวน ๒ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีอุบัติเหตุ มีอุบัติเหตุ จำนวน ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ)

- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือนร่วมกับประชาชน

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๓-๑ และ คปภ. ๓-๒ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ด้านความพึงพอใจของประชาชน (ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ)

- สสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๔ (เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน

- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๑
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๒
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๓
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๔
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๕
- อื่นๆ กคพ.๑๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร
(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวสุทธวิมล ใจดี โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๖๔-๓๘๒๑
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง (กลางวัน)

หมายเหตุ

- มีอุบัติเหตุ
 ไม่มีอุบัติเหตุ

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร
(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวกรรณิกา นาโคกุล โทรศัพท์ ๐๙๑-๗๔๕-๒๖๔๒
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๔+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง (กลางคืน)

หมายเหตุ

- มีอุบัติเหตุ
 ไม่มีอุบัติเหตุ

“ทช.โปรงใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ขป.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง, บ้านบึง
จังหวัด ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 16 ส.ค. 2567 เวลา 9.30 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(ลดจำนวนช่องจราจร) ๑๐. อื่น ๆ

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 3+350 - A+600

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....


๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แนวนรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. A+000 LT


๙. แนวนรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ


(นายอาคม จันทร์หอม)
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ 090-751-3847

ลงชื่อ


(นายพิชิต ธีร์วัฒน ใจดี)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ 076-264882

ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๓๕๐ ถึง กม.ที่ ๔+๖๕๐

รูปที่ ๑ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๔+๒๙๒ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๔+๓๕๐ ด้านซ้ายทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๓๕๐ ถึง กม.ที่ ๔+๖๕๐
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗




ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวสุทธวิมล ใจดี โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๖๔-๓๘๒๑
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง

“ทช.โปรงใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

แปลนแสดงตำแหน่งการติดตั้งและตรวจสอบร่วมกับประชาชนช่วงกลางวัน

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315 – บ้านหนองปลาไหล อำเภอบ้านนาถอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี



หมายเหตุ
- ตำแหน่งติดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจผู้ควบคุมงาน



**กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม**

ผู้รับจ้าง : บริษัท สุวชิ จำกัด
76 หมู่ 1 อ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-275334-8, 038-795071-3 โทรสาร 038-274137

ผู้เขียนแบบ
ผู้รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
เสนอ

ครั้งที่	วันที่	รายการแก้ไข	ชื่อ

โครงการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบท ถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315-บ้านหนองปลาไหล อ.บ้านนาถอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี			
มหาวิทยาลัย :			
หน่วย :			
วันที่ :			

ป้ายเบี่ยงซ้าย เคลื่อนย้ายตามกิจกรรมงานก่อสร้าง
ป้ายเบี่ยงขวา เคลื่อนย้ายตามกิจกรรมงานก่อสร้าง

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง, บ้านบึง
จังหวัด ชลบุรี
๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 15 ส.ค. ๒๕๖๗ เวลา 19.30 น.
๓. รูปแบบ
๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(ลดจำนวนช่องจราจร) ๑๐. อื่น ๆ
๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 3+350 - A+650
๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....
๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....
๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน
๘. แบนรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. A+650 LT.
๙. แบนรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ




(นายวิชาคม จันทร์หอม)

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ 090-751-8847

ลงชื่อ



ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์

091-7452649

ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล


อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนของโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๓๕๐ ถึง กม.ที่ ๔+๖๕๐

รูปที่ ๑ ถนนโครงการ กม.ที่ ๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๔+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง



“ทช.โปรงใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๓๕๐ ถึง กม.ที่ ๔+๖๕๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗




ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวกรรณิกา นาโคกุล โทรศัพท์ ๐๙๑-๗๔๕-๒๖๔๒

บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๔+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

แปลนแสดงตำแหน่งการติดตั้งและตรวจสอบร่วมกับประชาชนช่วงกลางคืน

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315 – บ้านหนองปลาไหล อำเภอบ้านทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี



หมายเหตุ
- ตำแหน่งติดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจผู้ควบคุมงาน



กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

ผู้รับจ้าง : 
บริษัท สุวดี จำกัด
76 หมู่ 1 อ.สุขุมวิท อ.หัวกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-275334-8, 038-799071-3 โทรสาร 038-274337

ผู้เขียนแบบ
ผู้รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
เสนอ

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด	ผู้จัดทำ

โครงการก่อสร้างโครงการทางหลวงชนบท			
ถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315-บ้านหนองปลาไหล อ.บ้านทอง , บ้านบึง จ.ชลบุรี			
มาตราส่วน :			
ทนาย :			
วันที่ :			

ป้ายเบี่ยงซ้าย เคลื่อนย้ายตามกิจกรรมงานก่อสร้าง
ป้ายเบี่ยงขวา เคลื่อนย้ายตามกิจกรรมงานก่อสร้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
- สัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	<input checked="" type="checkbox"/>			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว	<input checked="" type="checkbox"/>			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	<input checked="" type="checkbox"/>			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	<input checked="" type="checkbox"/>			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	<input checked="" type="checkbox"/>			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)		<input checked="" type="checkbox"/>		
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/>			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	<input checked="" type="checkbox"/>			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจมาด้วย

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
 สัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	<input checked="" type="checkbox"/>			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/>			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	<input checked="" type="checkbox"/>			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	<input checked="" type="checkbox"/>			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	<input checked="" type="checkbox"/>			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	<input checked="" type="checkbox"/>			
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/>			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	<input checked="" type="checkbox"/>			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจด้วย

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

รูปที่ ๑ ถนนโครงการฯ กม.ที่ ๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการฯ กม.ที่ ๔+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง

