



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานทางในเขตเมือง
เลขที่รับ ๑๑๕๑
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ...โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง,บ้านบึง จ.ชลบุรี
ที่ คค.๐๗๐๖/ชบ.๓๐๒๓/๑๕๒๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...ขอส่งรายงานผลการดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ) A

ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได้ทำสัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าจ้าง บริษัท สุวดี จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕- บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๑๒.๒๔๒ กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๑๔ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๗๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) นั้น

โครงการฯ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

A
(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน

เรียน

- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๑
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๒
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๓
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๔
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๕
- อื่นๆ... ๑ คนพอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

A
(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

โครงการก่อสร้างถนนสายขบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

บริเวณที่ตรวจสอบช่วง กม. 4+000 ถึง กม. 7+000

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ผู้ควบคุมงาน สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

ประเภทแผนพับ : ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นางสาวสุทธิวิมล ใจดี



ประเภทแผนพับ : งานผิวทางคอนกรีต

วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นายแช่บิเศษ ลี



ประเภทแผนพับ : งานผิวทางคอนกรีต

วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นางสาวจิรพร อินทร์จันทร์





กรมทางหลวงชนบท ทางพิเศษทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท ทางพิเศษทางหลวงชนบท

ชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์..... *เบญจมาภรณ์ ใจดี*.....

ที่อยู่..... *28 ซ. 6 อ.บึงสามพัน อ.บ้านหมือ*.....

..... *ร. ๕๐๑/๖*.....

โทรศัพท์..... *๐๘๑-4๑๘-๑๑๕๑*.....

วัน/เดือน/ปี ที่ร่วมสังเกตการณ์..... *1๕ ธ.ค. ๒๕๖๗*.....

ผู้ควบคุมงาน..... *นายอัครเดช ออองศรีงาม*.....

โทรศัพท์..... *๐๘๖-๐๐1-๕1๕๐*.....

ติดต่อ : กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

f : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ศูนย์ราชการฯ:ดวก : 0 2551 5000

Toll Call 1146

ตู้ ปณ : 146

กิจกรรม ก่อสร้างทาง ก่อสร้างสะพาน

บำรุงรักษาทาง อำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการ..... *ก่อสร้างทางพิเศษจาก กม. ๒๐๘.๖*.....

..... *โดย กม. ๒1๕ - ๒1๗ กม.บึงสามพัน*.....

..... *อ.บ้านหมือ, อ.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน*.....



การร่วมสังเกตการณ์ไม่มีผลผูกพันใด ๆ กับผู้ร่วมสังเกตการณ์

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่การก่อสร้าง
ร่วมเป็นศูนย์กลางในการสังเกตการณ์การดำเนินงานของผู้รับจ้างและกรมทางหลวงชนบท
โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่กำกับไว้

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส

1. ท่านเห็นว่ามือของได้พวคอนกรีตและมีการวางเหล็กเสริมหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่ามีการใช้เครื่องมือจี้คอนกรีตขณะเทคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

3. ท่านเห็นว่ามือเครื่องปัดในการตัดรอยต่อคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามีการเจาะตรวจความหนาผิวทางคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

1. ท่านเห็นว่ามี การติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์เตือนในงานก่อสร้างหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่ามี การติดตั้งสัญญาณไฟหรือไฟแสงสว่างหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต



3. ท่านเห็นว่ามี การรดน้ำป้องกันฝุ่นละอองหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามี เครื่องจักรกำลังทำงานมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต



1. ท่านเห็นว่ามีการรองได้ผิวคอนกรีตและมีการวางเหล็กเสริมหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

2. ท่านเห็นว่ามีการใช้เครื่องมือจี้คอนกรีตขณะเทคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

3. ท่านเห็นว่ามือเครื่องมือในการตัดรอยต่อคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต

4. ท่านเห็นว่ามีการเจาะตรวจความหนาผิวทางคอนกรีตหรือไม่



เห็น

ไม่เห็น

ไม่ได้สังเกต