



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง,บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่ คค.๐๗๐๖/ชบ.๓๐๒๓/๑๘๒๖

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างงานทางในเขตเมือง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

เลขที่รับ 125

วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘

ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดนโยบายรณรงค์กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างและบำรุงทาง เพื่อเป็นผลดีต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ด้านสภาพการจราจร (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ) โดยแนบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพการจราจร จำนวน ๒ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีอุบัติเหตุ  มีอุบัติเหตุ จำนวน ..... ครั้ง

(เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ)

- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือนร่วมกับประชาชน

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๓-๑ และ คปภ. ๓-๒

(เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ด้านความพึงพอใจของประชาชน (ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ)

- สสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๔

(เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน

- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๑
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๒
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๓
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๔
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๕
- อื่นๆ กค.๗๐๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ผู้ควบคุมงาน

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร  
(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘




ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ Ms.SanDarWin.....โทรศัพท์ ๐๖๒-๔๘๙-๓๘๓๙  
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๙+๔๘๐ ด้านขวาทาง (กลางวัน)

ผล  มีอุบัติเหตุ  
 ไม่มีอุบัติเหตุ

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร  
(การเกิดอุบัติเหตุเขตพื้นที่ก่อสร้าง)  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางพิมพ์ภัทรา ภัทรสีลาอาสน์ โทรศัพท์ ๐๙๒-๕๔๙-๖๕๑๕

บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๕+๙๒๘ ด้านซ้ายทาง (กลางคืน)

- ผล  มีอุบัติเหตุ  
 ไม่มีอุบัติเหตุ

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน  
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง, บ้านบึง  
จังหวัด ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 17 มี.ค. 68 เวลา 12.37 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย  ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน  ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน  ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก  ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  ๑๐. อื่น ๆ  
(ลดจำนวนช่องจราจร)

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ ๑+480 - 12+010

๕. จำนวนป้าย  ครบถ้วนตามแบบแปลน  
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง  ถูกต้องตามแบบแปลน  
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง  ชัดเจน  ไม่ชัดเจน

๘. แนวนรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. ๑+480 RT

๙. แนวนรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ ..... A .....

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ San Dar Win .....

(.....)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ SAN DAR Win .....

๐๖๒ 48๑-383๙

## ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๙+๔๘๐ ถึง กม.ที่ ๑๒+๐๑๐

รูปที่ ๑ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๑๐+๑๓๐ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๑๒+๐๑๐ ด้านขวาทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

## ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๙+๔๘๐ ถึง กม.ที่ ๑๒+๐๑๐

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ Ms.SanDarWin โทรศัพท์ ๐๖๒-๔๘๙-๓๘๓๙  
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๙+๔๘๐ ด้านขวาทาง (กลางวัน)

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”



แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน  
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง บ้านบึง  
จังหวัด ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 17 ธ.ค. 67 เวลา 19-45 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย  ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน  ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน  ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก  ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  ๑๐. อื่น ๆ  
(ลดจำนวนช่องจราจร)

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 5+928 - 7+830

๕. จำนวนป้าย  ครบถ้วนตามแบบแปลน  ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง  ถูกต้องตามแบบแปลน  ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง  ชัดเจน  ไม่ชัดเจน

๘. แนวนรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 5+928 LT

๙. แนวนรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ 

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ นิมิต ภัททา กัทลีลาอาณัน  
( นิมิต ภัททา กัทลีลาอาณัน )

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน ,อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ 0925496915

## ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนของโครงการ ช่วง กม. ที่ ๕+๙๒๘ ถึง กม.ที่ ๗+๘๓๐

รูปที่ ๑ ถนนโครงการ กม.ที่ ๕+๙๒๘ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๗+๘๒๒ ด้านขวาทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๕+๙๒๘ ถึง กม.ที่ ๗+๘๓๐

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗




ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวพิมพ์ภัทรา ภัทรสีลาอาสน์ โทรศัพท์ ๐๙๒-๕๔๙-๖๕๑๕  
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๕+๙๒๘ ด้านซ้ายทาง

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ จัดการทุกจริต”

MATCHLINE STA.4+650.000

MATCHLINE STA.5+350.000



MATCHLINE STA.6+050.000

-  ป้ายขี้นซ้าย เปลี่ยนขนาดรถบรรทุกหนักก่อสร้าง
-  ป้ายขี้นขวา เปลี่ยนขนาดรถบรรทุกหนักก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบท  
 ถนนสาย ช.บ.3023 แยก ช.บ.315-บ้านหนองปลาไหล อ.พานทอง , บ้านโป่ง อ.ชอบุรี  
 งบประมาณ : 1,000,000.00 บาท  
 อนุมัติ : 10/11/2561  
 อนุมัติ : 10/11/2561

รพช.ชลบุรี	วันที่	ครั้งที่

ผู้เขียนแบบ  
 ฐานงาน  
 ผู้ตรวจสอบ  
 อนุมัติ

ผู้รับจ้าง :  
 บริษัท สุวิทย์ จำกัด  
 76 หมู่ 1 ต.สุขบุรี อ.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 โทรศัพท์ 088-275334-8, 088-799071-3 โทรสาร 088-274337

กรมทางหลวงชนบท  
 กระทรวงคมนาคม



หมายเหตุ

- ด้านทางตัดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ดุลพินิจผู้ควบคุมงาน

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร  
ต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ  จักรยาน/จักรยานยนต์  รถยนต์/กระบะ  รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง  ครั้งแรก  น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง  กลางวัน  กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว	/			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน		/		
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	/			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)				
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ		/		
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร		/		

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

\* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจมาด้วย

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร  
ต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ  จักรยาน/จักรยานยนต์  รถยนต์/กระบะ  รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง  ครั้งแรก  น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
- สัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง  กลางวัน  กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว		/		
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน		/		
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)				
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	/			
๕.	การอำนวยความสะดวกปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	/			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

\*หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจมาด้วย

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

รูปที่ ๑ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๙+๔๘๐ ด้านขวาทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๕+๙๒๘ ด้านซ้ายทาง



“ทช.โปรงใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”