



# บันทึกข้อความ

กลุ่มงานทางในเขตเมือง
เลขที่รับ ๕๖๘ (๐๕.๓๐๗)
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง,บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่ คค ๐๗๐๖/ชบ.๓๐๒๓/๑๙๙๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดนโยบายรณรงค์กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างและบำรุงทาง เพื่อเป็นผลดีต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ด้านสภาพการจราจร (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ) โดยแนบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพการจราจร จำนวน ๒ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีอุบัติเหตุ  มีอุบัติเหตุ จำนวน ..... ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ)

- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือนร่วมกับประชาชน

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๓-๑ และ คปภ. ๓-๒ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ด้านความพึงพอใจของประชาชน (ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ)

- สำนักรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จำนวน ๒ รายการ


รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๔ (เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน


- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 1
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 2
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 3
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 4
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 5
- อื่นๆ คค๐๖/๑๙๙๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
(นายวิรุทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
ผู้ควบคุมงาน

  
(นายวิรุทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร  
(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
วันที่ 12 มีนาคม 2568



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางพิมพ์ภัทรา พากเพียร โทรศัพท์ 080-016-5377

บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ 3+354 ด้านซ้ายทาง (กลางวัน)

ผล  มีอุบัติเหตุ  
 ไม่มีอุบัติเหตุ

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2568



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายพิศาล มะโนสา โทรศัพท์ 099-052-4900

บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ 6+541 ด้านซ้ายทาง(กลางคืน)

ผล  มีอุบัติเหตุ

ไม่มีอุบัติเหตุ

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน  
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง, บ้านบึง  
จังหวัด ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 12/07/25 เวลา 18.15 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการบกรบกวาดผิวทางเล็กน้อย  ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน  ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน  ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก  ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  
(ลดจำนวนช่องจราจร)  ๑๐. อื่น ๆ

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 3+280 - 7+822


๕. จำนวนป้าย  ครบถ้วนตามแบบแปลน  
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง  ถูกต้องตามแบบแปลน  
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง  ชัดเจน  ไม่ชัดเจน

๘. แบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 3+854 KT


๙. แบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ 

(นายวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ 

(.....)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ 080-0165377

**ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางวัน)**

**โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล**

**อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี**

**บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ 3+280 ถึง กม.ที่ 7+822**

**รูปที่ 1 ถนนของโครงการ กม.ที่ 3+280 ด้านซ้ายทาง**




**รูปที่ 2 ถนนของโครงการ กม.ที่ 7+822 ด้านขวาทาง**



*“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”*

**ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ  
(กลางวัน)**


**โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ 3+280 ถึง กม.ที่ 7+822  
วันที่ 12 มีนาคม 2568**



**ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางพิมพ์ภัทรา พากเพียร โทรศัพท์ 080-016-5377  
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ 3+354 ด้านซ้ายทาง (กลางวัน)**

*“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ จัดการทุกจริต”*

# แปลนแสดงตำแหน่งการติดตั้งและตรวจสอบร่วมกับประชาชนช่วงกลางวัน โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี



บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่	วันที่	รายการ

ผู้จัดทำ  
ผู้ร่วม  
ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับจ้าง:  
บริษัท สุวิ อีทีอี  
76 หมู่ 1 อ.สุขุมวิท อ.หัวหมาก อ.เมือง อ.ชลบุรี  
โทรศัพท์ 089-775334-5, 089-79811-5 โทรสาร 089-774337

กรมทางหลวงชนบท  
กระทรวงคมนาคม



หมายเหตุ - ตำแหน่งติดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับที่ปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน  
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง, บ้านบึง  
จังหวัด ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 12/3/68 เวลา 21.50 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการบกรบกวณผิวทางเล็กน้อย  ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน  ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน  ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก  ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  ๑๐. อื่น ๆ  
(ลดจำนวนช่องจราจร)

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 6+541 - 8+๐๐๐

๕. จำนวนป้าย  ครบถ้วนตามแบบแปลน  
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง  ถูกต้องตามแบบแปลน  
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง  ชัดเจน  ไม่ชัดเจน

๘. แนวนรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 6+541 LT


๙. แนวนรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ  .....

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ  .....

(.....)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๐๕๒๕๙๐๐

**ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางคืน)**

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนของโครงการ ช่วง กม. ที่ 6+541 ถึง กม.ที่ 8+000

**รูปที่ 1 ถนนโครงการ กม.ที่ 6+541 ด้านซ้ายทาง**



**รูปที่ 2 ถนนโครงการ กม.ที่ 8+000 ด้านซ้ายทาง**



“ทช.ไปรุ่งไร ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

**ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ  
(กลางคืน)**

**โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี**

**บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ 6+541 ถึง กม.ที่ 8+000**

**วันที่ 12 มีนาคม 2568**



**ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายพิศาล มะโนสา โทรศัพท์ 099-052-4900  
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ 6+541 ด้านซ้ายทาง**

*“ทช. โป่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”*



**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร**  
**ต่อการอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง**  
**โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ  จักรยาน/จักรยานยนต์  รถยนต์/กระบะ  รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง  ครั้งแรก  น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง  
 สัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง  กลางวัน  กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว		/		
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	/			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	/			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)				
๕.	การอำนวยความสะดวกภัยของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	/			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

\* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะที่สำรวจความพึงพอใจมาด้วย

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร

ต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ  จักรยาน/จักรยานยนต์  รถยนต์/กระบะ  รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง  ครั้งแรก  น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
- สัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง  กลางวัน  กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว	/			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน		/		
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)				
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	/			
๕.	การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	/			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


\* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะที่สำรวจความพึงพอใจมาด้วย

**ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง**

**โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี**

**วันที่ 12 มีนาคม 2568**

**รูปที่ 1 ถนนของโครงการ กม.ที่ 3+354 ด้านซ้ายทาง**



**รูปที่ 2 ถนนโครงการ กม.ที่ 6+541 ด้านซ้ายทาง**



*“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”*