



กลุ่มงานทางในเขตเมือง
เลขที่รับ ๖๕๐ (๑๑.๕๓พ.)
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ที่ คค.๐๗๐๖/ชบ.๓๐๒๓/๑๐๖๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ) *สพ.*

ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดนโยบายรณรงค์กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างและบำรุงทาง เพื่อเป็นผลดีต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน ดังต่อไปนี้

๑. ด้านสภาพการจราจร (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ) โดยแนบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพการจราจร จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีอุบัติเหตุ มีอุบัติเหตุ จำนวน ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ)

- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือนร่วมกับประชาชน

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๓-๑ และ คปภ. ๓-๒ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ด้านความพึงพอใจของประชาชน (ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ)

- สำนวความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๔ (เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน

- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 1
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 2
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 3
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 4
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ 5
- ส.ค.๗ *๑๖๔๐๖*

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สพ.
(นายสามารถ เหลืองงาม)
นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

A
(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร (การเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗



*หมายเหตุ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายเกษม แจ่มศรี

โทร. ๐๘๕-๕๘๙-๓๔๐๗

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร
(การเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗



*หมายเหตุ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ กรรณิกา นาโคกุล

โทร. ๐๙๑-๗๔๕-๒๖๔๒

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ น.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์

อำเภอ พานทอง, บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 18 เม.ย 64 เวลา 10:00 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย
๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน
๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน
๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก
๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร (จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร (ลดจำนวนช่องจราจร)
๑๐. อื่น ๆ

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ ๕+950

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. ๕+950

๙. แบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ Virut

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ นางสาว นงนภพร

(นางนงนภพร นงนภพร)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕๕๘๙๓๔๐๗

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗



ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายเกษม แจ่มศรี

โทร. ๐๘๕-๕๘๙-๓๔๐๗

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ชน.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - น.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์.....

อำเภอ พานทอง บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง 18 มิ.ย. 2564 เวลา 20:00 น.

๓. รูปแบบ

๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย
๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน
๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเพียง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน
๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเพียงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก
๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร
๑๐. อื่น ๆ

(ลดจำนวนช่องจราจร)

๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ 4+100

๕. จำนวนป้าย ครบถ้วนตามแบบแปลน
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....

๖. ระยะติดตั้ง ถูกต้องตามแบบแปลน
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....

๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง ชัดเจน ไม่ชัดเจน

๘. แนบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. 4+100

๙. แนบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ Virut Thongsuriyapong

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ กรรณิกา นาโคก

(นางสาวกรรณิกา นาโคก)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙1 445 2642

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗



ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ กรรณิกา นาโคกุล

โทร. ๐๙๑-๗๔๕-๒๖๔๒

ภาพถ่ายของการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗



กม. ๗+๙๕๐

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗



ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ นายเกษม แจ่มศรี

โทร. ๐๘๕-๕๘๙-๓๔๐๗

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี่ยง	/			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	/			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	/			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)		/		
๕.	การอำนวยความสะดวกปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	/			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะที่สำรวจความพึงพอใจมาด้วย

ภาพถ่ายของการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอบ้านโป่ง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗



กม. ๔+๑๐๐

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗



ชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบ กรรณิกา นาโคกุล

โทร. ๐๙๑-๗๔๕-๒๖๔๒

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร
ต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ จักรยาน/จักรยานยนต์ รถยนต์/กระบะ รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง ครั้งแรก น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
 สัปดาห์ละครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง กลางวัน กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	/			
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี่ยง	/			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	/			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	/			
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	/			
๕.	การอำนวยความสะดวกปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร		/		

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจมาด้วย