



## บันทึกข้อความ

กลุ่มงานทางในเขตเมือง
เลขที่รับ ๖๕๑๐
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง,บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่ คค.๐๗๐๖/ขบ.๓๐๒๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ) ✓

ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดนโยบายรณรงค์กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างและบำรุงทาง เพื่อเป็นผลดีต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ด้านสภาพการจราจร (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ) โดยแนบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพการจราจร จำนวน ๒ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีอุบัติเหตุ  มีอุบัติเหตุ จำนวน ..... ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ด้านการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานและประชาชนร่วมตรวจสอบ)

- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือนร่วมกับประชาชน

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๓-๑ และ คปภ. ๓-๒ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ด้านความพึงพอใจของประชาชน (ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ)

- สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม คปภ. ๔ (เอกสารหมายเลข ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน

- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๑
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๒
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๓
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๔
- หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๕
- อื่นๆ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
ผู้ควบคุมงาน

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานทางในเขตเมืองที่ ๓

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร  
(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นาย ชลิต เดชรัมย์โพธิ์ทอง โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๓๖-๗๘๘๖  
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๑+๖๗๕ ด้านซ้ายทาง (กลางวัน)

ผล  มีอุบัติเหตุ  
 ไม่มีอุบัติเหตุ

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบสภาพจราจร  
(การเกิดอุบัติเหตุเขตบริเวณที่ก่อสร้าง)  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นาย ศรายุทธ สมพงษ์ โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๕๘-๑๘๐๕  
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๓+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง(กลางคืน)

ผล  มีอุบัติเหตุ  
 ไม่มีอุบัติเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน  
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน)

๑. ชื่อโครงการ ถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง, บ้านบึง  
จังหวัด ชลบุรี
๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง ๒๒ ก.ค. ๖๘ เวลา ๑๕.๒๓ น.
๓. รูปแบบ
๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการรบกวนผิวทางเล็กน้อย  ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน  ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน  ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก  ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  ๑๐. อื่น ๆ  
(ลดจำนวนช่องจราจร)
๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ ๑+๖๗๕ - ๑+๔๑๐
๕. จำนวนป้าย  ครบถ้วนตามแบบแปลน  
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....
๖. ระยะติดตั้ง  ถูกต้องตามแบบแปลน  
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....
๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง  ชัดเจน  ไม่ชัดเจน
๘. แนวนรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. ๑+๖๗๕ LT
๙. แนวนรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ .....

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ กิตติ ๑๒๕๒๓ โพธิ์ทอง

.....

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓ ๑๓๖ ๘๘๘๖

ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางวัน)  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๑+๖๗๕ ถึง กม.ที่ ๙+๔๑๐

รูปที่ ๑ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๑+๖๗๕ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๙+๔๑๐ ด้านขวาทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

**ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางวัน)**

โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ ๑+๖๗๕ ถึง กม.ที่ ๙+๔๑๐


วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นาย ชลิต เดชรัมย์โพธิ์ทอง โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๓๖-๗๘๘๖  
บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๑+๖๗๕ ด้านซ้ายทาง (กลางวัน)

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

# แปลนแสดงตำแหน่งการติดตั้งและตรวจสอบร่วมกับประชาชนช่วงกลางวัน โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี



รูปประกอบ - ตำแหน่งติดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับที่ปฏิบัติงาน

1. ตำแหน่งติดตั้งป้ายจราจร  
 2. ตำแหน่งติดตั้งป้ายเตือน  
 3. ตำแหน่งติดตั้งป้ายบอกทิศทาง

	<b>กรมทางหลวงชนบท</b> <b>กระทรวงคมนาคม</b>	นายวิชาญ ใจดี	นายวิชาญ ใจดี	นายวิชาญ ใจดี	นายวิชาญ ใจดี
ผู้จัดทำ: <b>บริษัท ชูฉัตร จำกัด</b> 76 หมู่ 1 อ.สุขุมวิท ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 039-2753368, 039-2965113 โทรสาร 039-2753317		โครงการ: <b>โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315-บ้านหนองปลาไหล อำเภอพานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี</b> สาขา: <b>สาขาบ้านบึง</b> วิศวกร: <b>นายวิชาญ ใจดี</b> หมายเลข: <b>ว. - 22</b>   วันที่: <b>02</b>			

แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน  
เพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน)

๑. ชื่อโครงการ... ถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง บ้านบึง  
จังหวัด ชลบุรี
๒. วันที่ตรวจสอบการติดตั้ง ๒๒ ส.ค ๖๕ เวลา ๑๐.๑๔ น.
๓. รูปแบบ
๑. งานก่อสร้างในเขตไหล่ทางโดยมีการบกรบกวาดผิวทางเล็กน้อย  ๒. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร
๓. งานก่อสร้างที่มีการปิดบริเวณกลางถนน  ๔. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง
๕. งานก่อสร้างบริเวณสะพาน  ๖. งานก่อสร้างที่ปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยงช่องทางเดียว
๗. งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจรบริเวณ ๔ แยกขาออก  ๘. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  
(จำนวนช่องจราจรเท่าเดิม)
๙. พื้นที่ก่อสร้างบริเวณกลางถนน กรณี ๔ ช่องจราจร  ๑๐. อื่น ๆ  
(ลดจำนวนช่องจราจร)
๔. ตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง กม.ที่ ๓+๓๐๐ - ๕+๔๖๙
๕. จำนวนป้าย  ครบถ้วนตามแบบแปลน  
 ไม่ครบถ้วนตามแบบแปลน (ระบุ).....
๖. ระยะติดตั้ง  ถูกต้องตามแบบแปลน  
 ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน (ระบุ).....
๗. ความชัดเจนของตัวอักษร/เครื่องหมายและแสงสว่าง  ชัดเจน  ไม่ชัดเจน
๘. แนบบรูปถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน จำนวน ๑ รูป พร้อมระบุช่วง กม. ๓+๓๐๐ LT
๙. แนบบรูปถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๑ รูป (ขณะทำการตรวจสอบบริเวณโครงการ)

ลงชื่อ .....

(นายอวิรุทธิ์ ทองสุริยาพงศ์)

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๐๑๖๑๕๐

ลงชื่อ นาย ศุภชัย ธรรมพงษ์

(.....)

ผู้ร่วมตรวจสอบ (ประชาชน, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐๗๕๘๑๘๐๕

## ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องหมายจราจร/ป้ายเตือน (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนของโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๓๐๐ ถึง กม.ที่ ๕+๔๖๙

รูปที่ ๑ ถนนโครงการ กม.ที่ ๓+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๕+๔๖๙ ด้านซ้ายทาง



“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดกาารทุจริต”

## ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณโครงการ (กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล

อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริเวณถนนของโครงการ ช่วง กม. ที่ ๓+๓๐๐ ถึง กม.ที่ ๕+๕๖๙

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘



ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นาย ทรายุทธ สมพงษ์ โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๕๘-๑๘๐๕

บริเวณถนนของโครงการ กม.ที่ ๓+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง(กลางคืน)

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”



**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร  
ต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ  จักรยาน/จักรยานยนต์  รถยนต์/กระบะ  รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง.  ครั้งแรก  น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
- สัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง  กลางวัน  กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	โครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕.	การอำนวยความสะดวกปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์กองวางกีดขวางการจราจร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

\* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะที่สำรวจความพึงพอใจมาด้วย

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจร  
ต่อการอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนสาย ขบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  เจ้าหน้าที่จราจร (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโปรดข้ามไปตอบข้อ ๕)
๒. ชนิดยานพาหนะ  จักรยาน/จักรยานยนต์  รถยนต์/กระบะ  รถบรรทุก
๓. ความถี่ในการใช้เส้นทาง.  ครั้งแรก  น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
- สัปดาห์ละครั้ง  มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
๔. ช่วงเวลาการสัญจรผ่านเส้นทาง  กลางวัน  กลางคืน
๕. ความเห็นต่อการอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ระดับความพอใจ			โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ
		พอใจมาก	ปานกลาง	ไม่พอใจ	
๑.	การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง		/		
๒.	การจัดช่องจราจร และทางเลี้ยว	/			
๓.	ตำแหน่งป้าย/เครื่องหมายเตือน	/			
๔.	ความชัดเจน/แสงสว่างของป้ายเตือน	/			
๔.๑	ช่วงเวลากลางวัน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางวัน)				
๔.๒	ช่วงเวลากลางคืน ท่านสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน (กรณีสัญจรผ่านช่วงเวลากลางคืน)	/			
๕.	การอำนวยความสะดวกภัยของเจ้าหน้าที่โครงการในขณะที่มียานพาหนะ/ เครื่องจักรเข้าออกพื้นที่โครงการ	/			
๖.	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีวัสดุอุปกรณ์ กองวางกีดขวางการจราจร	/			

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

\* หมายเหตุ : ให้แนบภาพถ่ายในขณะสำรวจความพึงพอใจมาด้วย

ภาพถ่ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านหนองปลาไหล  
อำเภอพานทอง, บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

รูปที่ ๑ ถนนของโครงการ กม.ที่ ๑+๖๗๕ ด้านซ้ายทาง



รูปที่ ๒ ถนนโครงการ กม.ที่ ๓+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง



“ทช.โปรงใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”